

Stand: November 2015

V06

Hinweis: Alle gesetzlich versicherten Patienten müssen mit einem Merkblatt über die Datenerfassung und Weitergabe personenbezogener Informationen bei Dokumentationsverpflichtung in diesem Leistungsbereich ab Anfang 2015 in Kenntnis gesetzt werden. Die Merkblätter sind auf der Homepage des G-BA (<https://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/2132/>) zur Verfügung gestellt.

| keine Änderungen in den Auslösekriterien | | | |
|--|---|--|---|
| Auslösekriterien | | | |
| QS-Datensatz 2015 | QS-Datensatz 2016 | | |
| Feld-Nr. und Fragestellung | im Vergleich zu 2015 | Änderung/Ergänzung | Relevante Änderung im Ausfüllhinweis zum Datensatzfeld |
| BASIS | | | |
| <i>Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden</i> | | | |
| Art der Versicherung | | | |
| 1 (Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte) | = | 1 (Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte) | geringfügige red. Änderungen |
| Patientenidentifizierende Daten | | | |
| 2 (eGK-Versichertennummer) | = | 2 (eGK-Versichertennummer) | geringfügige red. Änderungen |
| Basisdokumentation | | | |
| 3 (Institutionskennzeichen) | = | 3 (Institutionskennzeichen) | |
| 4 (Entlassender Standort) | redaktionelle Änderung | 4 (entlassender Standort) | geringfügige red. Änderungen |
| 5 (Betriebsstätten-Nummer) | = | 5 (Betriebsstätten-Nummer) | |
| 6 (Fachabteilung nach § 301) | = | 6 (Fachabteilung nach § 301) | |
| 7 (Pat.-ID) | = | 7 (Pat.-ID) | geringfügige red. Änderungen |
| 8 (Geburtsdatum) | = | 8 (Geburtsdatum) | |
| 9 (Geschlecht) | = | 9 (Geschlecht) | |
| 10 (Aufnahmedatum Krankenhaus) | = | 10 (Aufnahmedatum Krankenhaus) | geringfügige red. Änderungen |
| Anamnese/Klinik | | | |
| 11 (Einstufung nach ASA-Klassifikation) | = | 11 (Einstufung nach ASA-Klassifikation) | |
| 12 (Wundkontaminationsklassifikation (nach Definition der CDC)) | = | 12 (Wundkontaminationsklassifikation (nach Definition der CDC)) | |
| Indikation zur Revision/Explantation | | | |
| 13 (Aggregatproblem) | Schlüsseländerung: 1 u. 2 (vorzeitige und reguläre Batterieerschöpfung) zusammengefasst zu "1 = Batterieerschöpfung" "3 = Fehlfunktion/Rückruf" "4 = vorzeitiger Aggregataustausch anlässlich einer Revisionsoperation/eines Systemwechsels" "9 = sonstige aggregatbezogene Indikation" | 13 (Aggregatproblem) | |
| 14 (Taschenproblem) | = | 14 (Taschenproblem) | geändert: Revision erfolgt wegen Taschenproblem „Aggregatperforation“: Perforationen von Anteilen des Aggregats durch die Haut. Sofern eine Aggregatperforation vorliegt, ist diese zu dokumentieren, nicht Schlüssel „Infektion“. „Infektion“: z.B. Abszess in der Aggregat-Tasche mit den typischen Infektionszeichen tumor, dolor, calor, rubor, functio laesa oder Fieber in Verbindung mit positiven Blutkulturen, wenn eine andere Ursache ausgeschlossen werden konnte. Falls die Infektion im Zusammenhang mit einer Aggregatperforation auftritt, ist letztere zu dokumentieren. „sonstiges Taschenproblem“: jedes Problem der Aggregat-Tasche, das nicht in einer Infektion, einer Perforation von Anteilen des Aggregats durch die Haut oder einem Taschenhämatom besteht, wie z.B. eine schmerzhafte Aggregat-Tasche oder eine zu weit lateral, medial kranial oder kaudal gelegene Aggregat-Tasche (alle Arten extrakardialer Mitstimulation, z.B. Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken, sind als Sondenproblem zu dokumentieren). |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 15 (Sondenproblem) | = | 15 (Sondenproblem) | |
| Spezielle Indikation zur Revision/Explantation von Sonden | | | |
| wenn Feld 15 <> LEER | | wenn Feld 15 <> LEER | |
| 16 (Vorhof) | inhaltliche Schlüsseländerung: 5 = Inhibitor durch Muskelpotentiale /- Oversensing 6 = Wahrnehmungsfehler /- Undersensing | 16 (Vorhof) | |
| 17 (Ventrikel 1. Sonde) | inhaltliche Schlüsseländerung: 5 = Inhibitor durch Muskelpotentiale /- Oversensing 6 = Wahrnehmungsfehler /- Undersensing | 17 (Ventrikel 1. Sonde) | Konkretisierung / Ergänzung: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld eine Indikation zur Revision der Pace-/Sense-Sonde des Schrittmachersystems. Bitte alle Arten extrakardialer Mitstimulation unter „Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken“ dokumentieren. |
| 18 (Ventrikel 2. Sonde) | inhaltliche Schlüsseländerung: 5 = Inhibitor durch Muskelpotentiale /- Oversensing 6 = Wahrnehmungsfehler /- Undersensing | 18 (Ventrikel 2. Sonde) | Konkretisierung / Ergänzung: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld eine Indikation zur Revision der linksventrikulären Sonde eines CRT-P-Systems. Bitte alle Arten extrakardialer Mitstimulation unter „Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken“ dokumentieren. |
| Operation | | | |
| 19 (OP-Datum) | = | 19 (OP-Datum) | geringfügige red. Änderungen |
| 20 (Ort der letzten Schrittmacher-OP vor diesem Eingriff) | = | 20 (Ort der letzten Schrittmacher-OP vor diesem Eingriff) | |
| 21 (Operation (OPS)) | = | 21 (Operation (OPS)) | geringfügige red. Änderungen |
| 22 (Dauer des Eingriffs) | = | 22 (Dauer des Eingriffs) | |
| 23 (Flächendosisprodukt) | entfällt | | |
| 24 (Flächendosisprodukt nicht bekannt) | entfällt | | |
| Postoperativ funktionell aktive Anteile des SM-Systems | | | |
| Schrittmachersystem | | | |
| 25 (postoperativ funktionell aktives SM-System vorhanden) | = | 23 (postoperativ funktionell aktives SM-System vorhanden) | |
| 26 (System) | = | 24 (System) | geändert: Bitte wählen Sie den Schlüsselwert, der dem maximal möglichen Funktionsumfang des implantierten Systems entspricht. |
| Schrittmacher-Aggregat | | | |
| 27 (Art des Vorgehens) | | 25 (Art des Vorgehens) | |
| 28 (Jahr der Implantation) | = | 26 (Jahr der Implantation) | |
| 29 (nicht bekannt) | inhaltliche Präzisierung | 27 (Jahr der Implantation nicht bekannt) | |
| 30 (Hersteller) | inhaltliche Präzisierung des Feldes und Schlüsseländerung: 1 = Biotronik 3 = Boston Scientific 7 = Medtronic 9 = Sorin Group 18 = St. Jude Medical 89 = nicht bekannt 99 = sonstiger Schlüssel 8 und 11 fallen weg | 28 (Hersteller des Schrittmacher-Aggregats) | geändert: Ein Hersteller, der nicht endgültig zuzuordnen ist, kann als "sonstiger" eingetragen werden: Cardiac Impulse; CCS; Cook; Implantronic; Medico; Osypka; Stöckert; u.a. Zu "Boston Scientific" zählen auch: CPI; Guidant; Intermedics Unter "Medtronic" zu verschlüsseln sind auch: Vitatron; NayaMed Unter "Sorin Group" firmieren: Sorin Biomedica; Ela Medical Zu "St. Jude Medical" gehören auch: Pacemaker; Siemens; Teletronics |
| Schrittmachersonden | | | |
| Vorhof | | | |
| wenn Feld 26 IN (2;3;4;5;9) | = | wenn Feld 24 IN (2;3;4;5;9) | |
| 31 (Art des Vorgehens) | = | 29 (Art des Vorgehens) | |
| wenn Art des Vorgehens kein Eingriff an der Sonde, Neuplazierung, Reparatur oder sonstiges | Bedingung redaktionell geändert | wenn Feld 29 IN (0;2;4;9) | |
| 32 (Zeitabstand zur Implantation dieser Sonde) | = | 30 (Zeitabstand zur Implantation dieser Sonde) | |
| wenn Feld 26 IN (2;3;4;5;9) | = | wenn Feld 24 IN (2;3;4;5;9) | |
| 33 (NBL-Code 1. Ziffer) | = | 31 (NBL-Code 1. Ziffer) | |
| 34 (NBL-Code 2. Ziffer) | = | 32 (NBL-Code 2. Ziffer) | |
| 35 (nicht bekannt) | = | 33 (nicht bekannt) | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 36 (Hersteller) | inhaltliche Präzisierung des Feldes und Schlüsseländerung: 1 = Biotronik 3 = Boston Scientific 7 = Medtronic 9 = Sorin Group 18 = St. Jude Medical 89 = nicht bekannt 99 = sonstiger Schlüssel 8 und 11 fallen weg | 34 (Hersteller der Vorhofsonde) | geändert: Ein Hersteller, der nicht endgültig zuzuordnen ist, kann als "sonstiger" eingetragen werden: Cardiac Impulse; CCS; Cook; Implantronic; Medico; Osypka; Stöckert; u.a. Zu "Boston Scientific" zählen auch: CPI; Guidant;Intermedics Unter "Medtronic" zu verschlüsseln sind auch: Vitatron; NayaMed Unter "Sorin Group" firmieren: Sorin Biomedica; Ela Medical Zu "St. Jude Medical" gehören auch: Pacesetter; Siemens; Teletronics |
| wenn Feld 26 IN (2;3;5;9) | = | wenn Feld 24 IN (2;3;5;9) | |
| 37 (Reizschwelle (intraoperativ, bei 0,5 ms)) | = | 35 (Reizschwelle (intraoperativ, bei 0,5 ms)) | |
| 38 (nicht gemessen) | inhaltliche Präzisierung | 36 (Reizschwelle nicht gemessen) | |
| wenn Feld 26 IN (2;3,4;5;9) | = | wenn Feld 24 IN (2;3,4;5;9) | |
| 39 (P-Wellen-Amplitude (intraoperativ)) | = | 37 (P-Wellen-Amplitude (intraoperativ)) | |
| 40 (nicht gemessen) | inhaltliche Präzisierung | 38 (P-Wellen-Amplitude nicht gemessen) | |
| Ventrikel | | | |
| | neu | Rechtsventrikuläre Sonde | |
| wenn Feld 26 IN (1;3,4;5;6;9) | = | wenn Feld 24 IN (1;3,4;5;6;9) | |
| 41 (Art des Vorgehens) | = | 39 (Art des Vorgehens) | geändert: Bei Sondenwechsel hier „Neuimplantation“ eintragen, analog bei (Postoperativ funktionell nicht aktive Anteile des SM-Systems/Schrittmacher-Sonden/Ventrikel) Art des Vorgehens „Explantation“ eintragen. Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven Pace-/Sense-Sonde des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde. |
| wenn Art des Vorgehens kein Eingriff an der Sonde, Neuplazierung, Reparatur oder sonstiges | Bedingung redaktionell geändert | wenn Feld 39 IN (0;2;4;9) | |
| 42 (Zeitabstand zur Implantation dieser Sonde) | = | 40 (Zeitabstand zur Implantation dieser Sonde) | geändert: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven Pace-/Sense-Sonde des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde. |
| wenn Feld 26 IN (1;3,4;5;6;9) | = | wenn Feld 24 IN (1;3,4;5;6;9) | |
| 43 (NBL-Code 1. Ziffer) | = | 41 (NBL-Code 1. Ziffer) | geändert: "Lead Code" NASPE/BPEG-Kode von 1996 Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven Pace-/Sense-Sonde des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde. |
| 44 (NBL-Code 2. Ziffer) | = | 42 (NBL-Code 2. Ziffer) | geändert: "Lead Code" NASPE/BPEG-Kode von 1996 Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven Pace-/Sense-Sonde des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde. |
| 45 (nicht bekannt) | = | 43 (nicht bekannt) | geändert: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven Pace-/Sense-Sonde des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 46 (Hersteller) | inhaltliche Präzisierung des Feldes und Schlüsseländerung: 1 = Biotronik 3 = Boston Scientific 7 = Medtronic 9 = Sorin Group 18 = St. Jude Medical 89 = nicht bekannt 99 = sonstiger Schlüssel 8 und 11 fallen weg | 44 (Hersteller der rechtsventrikulären Sonde) | geändert: Ein Hersteller, der nicht endgültig zuzuordnen ist, kann als "sonstiger" eingetragen werden: Cardiac Impulse; CCS; Cook; Implantronic; Medico; Osypka; Stöckert; u.a. Zu "Boston Scientific" zählen auch: CPI; Guidant;Intermedics Unter "Medtronic" zu verschlüsseln sind auch: Vitatron; NayaMed Unter "Sorin Group" firmieren: Sorin Biomedica; Ela Medical Zu "St. Jude Medical" gehören auch: Pacesetter; Siemens; Teletronics Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven Pace-/Sense-Sonde des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde. |
| 47 (Reizschwelle (intraoperativ, bei 0,5 ms)) | = | 45 (Reizschwelle (intraoperativ, bei 0,5 ms)) | geändert: Intraoperative Messung Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven Pace-/Sense-Sonde des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde. |
| 48 (nicht gemessen) | inhaltliche Präzisierung | 46 (Reizschwelle nicht gemessen) | geändert: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven Pace-/Sense-Sonde des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde. |
| 49 (R-Amplitude (intraoperativ)) | = | 47 (R-Amplitude (intraoperativ)) | geändert: Intraoperative Messung Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven Pace-/Sense-Sonde des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde. |
| 50 (nicht gemessen) | inhaltliche Präzisierung | 48 (R-Amplitude nicht gemessen) | geändert: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven Pace-/Sense-Sonde des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde. |
| Ventrikel (2. Sonde) | | | |
| | neu | Linksventrikuläre Sonde | |
| wenn Feld 26 IN (5;6;9) | = | wenn Feld 24 IN (5;6;9) | |
| 51 (Art des Vorgehens) | = | 49 (Art des Vorgehens) | geändert: Bei Sondenwechsel hier "Neuimplantation" eintragen, analog bei (Postoperativ funktionelle nicht aktive Anteile des SM-Systems / Schrittmacher-Sonden / Ventrikel 2.Sonde) Art des Vorgehens "Explantation" eintragen. Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven linksventrikulären Sonde des CRT-P-Systems. |
| wenn Art des Vorgehens kein Eingriff an der Sonde, Neuplazierung, Reparatur oder sonstiges | Bedingung redaktionell geändert | wenn Feld 49 IN (0;2;4;9) | |
| 52 (Zeitabstand zur Implantation dieser Sonde) | = | 50 (Zeitabstand zur Implantation dieser Sonde) | geändert: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven linksventrikulären Sonde des CRT-P-Systems. |
| wenn Feld 26 IN (5;6;9) | = | wenn Feld 24 IN (5;6;9) | |
| 53 (NBL-Code 1. Ziffer) | = | 51 (NBL-Code 1. Ziffer) | geändert: "Lead Code" NASPE/BPEG-Kode von 1996 Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven linksventrikulären Sonde des CRT-P-Systems. |
| 54 (NBL-Code 2. Ziffer) | = | 52 (NBL-Code 2. Ziffer) | geändert: "Lead Code" NASPE/BPEG-Kode von 1996 Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven linksventrikulären Sonde des CRT-P-Systems. |

| | | | |
|--|---|--|---|
| 55 (nicht bekannt) | = | 53 (nicht bekannt) | geändert: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven linksventrikulären Sonde des CRT-P-Systems. |
| 56 (Hersteller) | inhaltliche Präzisierung des Feldes und Schlüsseländerung: 1 = Biotronik 3 = Boston Scientific 7 = Medtronic 9 = Sorin Group 18 = St. Jude Medical 89 = nicht bekannt 99 = sonstiger Schlüssel 8 und 11 fallen weg | 54 (Hersteller der linksventrikulären Sonde) | geändert: Ein Hersteller, der nicht endgültig zuzuordnen ist, kann als "sonstiger" eingetragen werden: Cardiac Impulse; CCS; Cook; Implantronic; Medico; Osypka; Stöckert; u.a. Zu "Boston Scientific" zählen auch: CPI; Guidant;Intermedics Unter "Medtronic" zu verschlüsseln sind auch: Vitatron; NayaMed Unter "Sorin Group" firmieren: Sorin Biomedica; Ela Medical Zu "St. Jude Medical" gehören auch: Pacemaker; Siemens; Teletronics Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur aktiven linksventrikulären Sonde des CRT-P-Systems. |
| 57 (Reizschwelle (intraoperativ, bei 0,5 ms)) | = | 55 (Reizschwelle (intraoperativ, bei 0,5 ms)) | |
| 58 (nicht gemessen) | inhaltliche Präzisierung | 56 (Reizschwelle nicht gemessen) | |
| 59 (R-Amplitude (intraoperativ)) | entfällt | | |
| 60 (nicht gemessen) | entfällt | | |
| Postoperativ funktionell nicht mehr aktive Anteile des SM-Systems | | | |
| Schrittmachersystem | | | |
| wenn Feld 25=0 oder wenn Feld 27=1 | = | wenn Feld 23=0 oder wenn Feld 25=1 | |
| 61 (System) | = | 57 (System) | geändert: Bitte wählen Sie den Schlüsselwert, der dem maximal möglichen Funktionsumfang des explantierten Systems entspricht. |
| Schrittmacher-Aggregat | | | |
| 62 (Art des Vorgehens) | = | 58 (Art des Vorgehens) | |
| 63 (Jahr der Implantation) | = | 59 (Jahr der Implantation) | |
| 64 (nicht bekannt) | = | 60 (nicht bekannt) | |
| 65 (Hersteller) | inhaltliche Präzisierung des Feldes und Schlüsseländerung: 1 = Biotronik 3 = Boston Scientific 7 = Medtronic 9 = Sorin Group 18 = St. Jude Medical 89 = nicht bekannt 99 = sonstiger Schlüssel 8 und 11 fallen weg | 61 (Hersteller des Schrittmacher-Aggregat) | geändert: Ein Hersteller, der nicht endgültig zuzuordnen ist, kann als "sonstiger" eingetragen werden: Cardiac Impulse; CCS; Cook; Implantronic; Medico; Osypka; Stöckert; u.a. Zu "Boston Scientific" zählen auch: CPI; Guidant;Intermedics Unter "Medtronic" zu verschlüsseln sind auch: Vitatron; NayaMed Unter "Sorin Group" firmieren: Sorin Biomedica; Ela Medical Zu "St. Jude Medical" gehören auch: Pacemaker; Siemens; Teletronics |
| Schrittmachersonden | | | |
| Vorhof | | | |
| 66 (Art des Vorgehens) | = | 62 (Art des Vorgehens) | |
| 67 (Zeitabstand zur Implantation dieser Sonde) | = | 63 (Zeitabstand zur Implantation dieser Sonde) | |
| 68 (NBL-Code 1. Ziffer) | = | 64 (NBL-Code 1. Ziffer) | |
| 69 (NBL-Code 2. Ziffer) | = | 65 (NBL-Code 2. Ziffer) | |
| 70 (nicht bekannt) | = | 66 (nicht bekannt) | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 71 (Hersteller) | <p>inhaltliche Präzisierung des Feldes und Schlüsseländerung:</p> <p>1 = Biotronik 3 = Boston Scientific 7 = Medtronic 9 = Sorin Group 18 = St. Jude Medical 89 = nicht bekannt 99 = sonstiger Schlüssel 8 und 11 fallen weg</p> | 67 (Hersteller der Vorhofsonde) | <p>geändert: Ein Hersteller, der nicht endgültig zuzuordnen ist, kann als "sonstiger" eingetragen werden: Cardiac Impulse; CCS; Cook; Implantronic; Medico; Osypka; Stöckert; u.a.</p> <p>Zu "Boston Scientific" zählen auch: CPI; Guidant;Intermedics</p> <p>Unter "Medtronic" zu verschlüsseln sind auch: Vitatron; NayaMed</p> <p>Unter "Sorin Group" firmieren: Sorin Biomedica; Ela Medical</p> <p>Zu "St. Jude Medical" gehören auch: Pacesetter; Siemens; Teletronics</p> |
| Ventrikel | | | |
| | neu | Rechtsventrikuläre Sonde | |
| 72 (Art des Vorgehens) | = | 68 (Art des Vorgehens) | <p>geändert: Bei Sondenwechsel hier „Explantation“ eintragen, analog bei (Postoperativ funktionell aktive Anteile des SM-Systems/Schrittmacher-Sonden/Ventrikel) Art des Vorgehens „Neuimplantation“ eintragen. Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur nicht mehr aktiven Pace- / Sense-Sondes des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace- / Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde.</p> |
| 73 (Zeitabstand zur Implantation dieser Sonde) | = | 69 (Zeitabstand zur Implantation dieser Sonde) | <p>geändert: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur nicht mehr aktiven Pace- / Sense-Sondes des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace- / Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde.</p> |
| 74 (NBL-Code 1. Ziffer) | = | 70 (NBL-Code 1. Ziffer) | <p>geändert: Lead Code NASPE/BPEG-Kode von 1996 Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur nicht mehr aktiven Pace- / Sense-Sondes des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace- / Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde.</p> |
| 75 (NBL-Code 2. Ziffer) | = | 71 (NBL-Code 2. Ziffer) | <p>geändert: Lead Code NASPE/BPEG-Kode von 1996 Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur nicht mehr aktiven Pace- / Sense-Sondes des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace- / Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde.</p> |
| 76 (nicht bekannt) | = | 72 (nicht bekannt) | <p>geändert: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur nicht mehr aktiven Pace- / Sense-Sondes des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace- / Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde.</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 77 (Hersteller) | <p>inhaltliche Präzisierung des Feldes und Schlüsseländerung:</p> <p>1 = Biotronik 3 = Boston Scientific 7 = Medtronic 9 = Sorin Group 18 = St. Jude Medical 89 = nicht bekannt 99 = sonstiger Schlüssel 8 und 11 fallen weg</p> | 73 (Hersteller der rechtsventrikulären Vorhofsonde) | <p>geändert: Ein Hersteller, der nicht endgültig zuzuordnen ist, kann als "sonstiger" eingetragen werden: Cardiac Impulse; CCS; Cook; Implantronic; Medico; Osypka; Stöckert; u.a.</p> <p>Zu "Boston Scientific" zählen auch: CPI; Guidant;Intermedics</p> <p>Unter "Medtronic" zu verschlüsseln sind auch: Vitatron; NayaMed</p> <p>Unter "Sorin Group" firmieren: Sorin Biomedica; Ela Medical</p> <p>Zu "St. Jude Medical" gehören auch: Pacesetter; Siemens; Teletronics</p> <p>Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur nicht mehr aktiven Pace- / Sense-Sondes des Schrittmachersystems. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace- / Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde.</p> |
| <p>Ventrikel (2. Sonde) entfällt neu Linksventrikuläre Sonde</p> | | | |
| 78 (Art des Vorgehens) | = | 74 (Art des Vorgehens) | <p>geändert: Bei Sondenwechsel hier „Explantation“ eintragen, analog bei (Postoperativ funktionell aktive Anteile des SM-Systems/Schrittmacher-Sonden/Ventrikel) Art des Vorgehens „Neuimplantation“ eintragen. Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur nicht mehr aktiven linksventrikulären Sonde des CRT-P-Systems.</p> |
| 79 (Zeitabstand zur Implantation dieser Sonde) | = | 75 (Zeitabstand zur Implantation dieser Sonde) | <p>geändert: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur nicht mehr aktiven linksventrikulären Sonde des CRT-P-Systems.</p> |
| 80 (NBL-Code 1. Ziffer) | = | 76 (NBL-Code 1. Ziffer) | <p>geändert: Lead Code NASPE/BPEG-Kode von 1996 Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur nicht mehr aktiven linksventrikulären Sonde des CRT-P-Systems.</p> |
| 81 (NBL-Code 2. Ziffer) | = | 77 (NBL-Code 2. Ziffer) | <p>geändert: Lead Code NASPE/BPEG-Kode von 1996 Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur nicht mehr aktiven linksventrikulären Sonde des CRT-P-Systems.</p> |
| 82 (nicht bekannt) | = | 78 (nicht bekannt) | <p>geändert: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur nicht mehr aktiven linksventrikulären Sonde des CRT-P-Systems.</p> |
| 83 (Hersteller) | <p>inhaltliche Präzisierung des Feldes und Schlüsseländerung:</p> <p>1 = Biotronik 3 = Boston Scientific 7 = Medtronic 9 = Sorin Group 18 = St. Jude Medical 89 = nicht bekannt 99 = sonstiger Schlüssel 8 und 11 fallen weg</p> | 79 (Hersteller der linksventrikulären Sonde) | <p>geändert: Ein Hersteller, der nicht endgültig zuzuordnen ist, kann als "sonstiger" eingetragen werden: Cardiac Impulse; CCS; Cook; Implantronic; Medico; Osypka; Stöckert; u.a.</p> <p>Zu "Boston Scientific" zählen auch: CPI; Guidant;Intermedics</p> <p>Unter "Medtronic" zu verschlüsseln sind auch: Vitatron; NayaMed</p> <p>Unter "Sorin Group" firmieren: Sorin Biomedica; Ela Medical</p> <p>Zu "St. Jude Medical" gehören auch: Pacesetter; Siemens; Teletronics</p> <p>Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur nicht mehr aktiven linksventrikulären Sonde des CRT-P-Systems.</p> |

| Peri- bzw. postoperative Komplikationen | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| 84 (peri- bzw. postoperative Komplikation(en)) | = | 80 (peri- bzw. postoperative Komplikation(en)) | |
| 85 (Asystolie) | = | 81 (Asystolie) | |
| 86 (Kammerflimmern) | = | 82 (Kammerflimmern) | |
| 87 (interventionspflichtiger Pneumothorax) | = | 83 (interventionspflichtiger Pneumothorax) | |
| 88 (interventionspflichtiger Hämatothorax) | = | 84 (interventionspflichtiger Hämatothorax) | |
| 89 (interventionspflichtiger Perikarderguss) | = | 85 (interventionspflichtiger Perikarderguss) | |
| 90 (interventionspflichtiges Taschenhämatom) | = | 86 (interventionspflichtiges Taschenhämatom) | |
| 91 (Sondendislokation) | = | 87 (Sondendislokation) | |
| Ort der Sondendislokation | | | |
| 92 (Vorhof) | = | 88 (Vorhof) | |
| 93 (Ventrikel) | inhaltliche Änderung und Schlüsseländerung: 1 = rechtsventrikuläre Sonde 2 = linksventrikuläre Sonde 3 = beide | 89 (Ventrikel) | |
| 94 (Sondendysfunktion) | = | 90 (Sondendysfunktion) | |
| Ort der Sondendysfunktion | | | |
| 95 (Vorhof) | = | 91 (Vorhof) | |
| 96 (Ventrikel) | inhaltliche Änderung und Schlüsseländerung: 1 = rechtsventrikuläre Sonde 2 = linksventrikuläre Sonde 3 = beide | 92 (Ventrikel) | |
| 97 (postoperative Wundinfektion (nach Definition der CDC)) | = | 93 (postoperative Wundinfektion (nach Definition der CDC)) | |
| 98 (CDC-Klassifikation) | = | 94 (CDC-Klassifikation) | |
| 99 (sonstige interventionspflichtige Komplikation) | = | 95 (sonstige interventionspflichtige Komplikation) | |
| Entlassung | | | |
| 100 (Entlassungsdatum Krankenhaus) | = | 96 (Entlassungsdatum Krankenhaus) | geringfügige red. Änderungen |
| 101 (Entlassungsgrund nach § 301) | Schlüsseländerung: 2stellige Schlüsselzahlen, statt "1 = ..." jetzt "01 = ..." | 97 (Entlassungsgrund nach § 301) | |
| 102 (Entlassungsdiagnose(n) ICD-10-GM) | = | 98 (Entlassungsdiagnose(n) ICD-10-GM) | geringfügige red. Änderungen |