Hinweis: Die genauen Rechenregeln und Begründungen zu den einzelnen Indikatoren sind auf der Homepage der BQS (www.bqs-qualitaetsindikatoren.de) veröffentlicht.

Landesspezifische Indikatoren: Sobald hierzu die Referenzbereiche von den zuständigen Arbeitsgruppen nach Sichtung der Krankenhausergebnisse festgelegt werden (voraussichtlich Juli 2008), werden diese ebenfalls ergänzend veröffentlicht.

Herzschrittmacher-Revision-Systemwechsel-Explantation

Referenzbereiche und Bereiche für auffällige Dokumentationsqualität 2007

Nummer	*Bezeichnung des Qualitätsindikators*	*Referenzbereich*	*Auffälligkeitsbereich für Dokumentationsqualität*
1 (26047)	Indikation zur Revision (1) (Schrittmacher-Taschenprobleme)	<= 3% (Toleranzbereich)	-
2 (26065)	Indikation zur Revision (2) (Sondenprobleme)	<= 6% (Toleranzbereich)	-
3 (50626)	Indikation zur Revision (3) (Infektion)	<= 1% (Toleranzbereich)	-
4 (26083)	Perioperative Komplikationen (chirurgische Komplikationen)	<= 2% (Toleranzbereich)	-
4 (26101)	Perioperative Komplikationen (Sondendislokation im Vorhof)	<= 3% (Toleranzbereich)	-
4 (26104)	Perioperative Komplikationen (Sondendislokation im Ventrikel)	<= 3% (Toleranzbereich)	-
5 (26115)	Reizschwellenbestimmung bei revidierten Sonden (Vorhofsonden)	>= 95% (Zielbereich)	-
5 (26118)	Reizschwellenbestimmung bei revidierten Sonden (Ventrikelsonden)	>= 95% (Zielbereich)	-
6 (26121)	Amplitudenbestimmung bei revidierten Sonden (Vorhofsonden)	>= 95% (Zielbereich)	-
6 (26124)	Amplitudenbestimmung bei revidierten Sonden (Ventrikelsonden)	>= 95% (Zielbereich)	-
7 (19647)	Intrakardiale Signalamplituden bei revidierten Sonden (Vorhofsonden)	>= 80% (Zielbereich)	Werte > 15 mV
7 (19655)	Intrakardiale Signalamplituden bei revidierten Sonden (Ventrikelsonden)	>= 90% (Zielbereich)	Werte > 30 mV

Landesspezifische Indikatoren (werden ergänzt)

Nummer	*Bezeichnung des Qualitätsindikators*	*Referenzbereich*	*Auffälligkeitsbereich für Dokumentationsqualität*

© BQS Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH