

| QI-ID | QI-Bezeichnung | Referenzbereich 2016 | Referenzbereich 2015 | Anpassung |
|-------|---|--|--|-----------|
| 52328 | Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff | <= 8,58 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) | <= 8,52 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) | Ja |
| 52001 | Prozedurassoziiertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff | <= 6,00 % (Toleranzbereich) | <= 6,00 % (Toleranzbereich) | Nein |
| 52002 | Infektion als Indikation zum Folgeeingriff | <= 2,52 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) | <= 2,48 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) | Ja |
| 50041 | Chirurgische Komplikationen | <= 2,00 % (Toleranzbereich) | <= 2,00 % (Toleranzbereich) | Nein |
| 52324 | Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden | <= 3,00 % (Toleranzbereich) | <= 3,00 % (Toleranzbereich) | Nein |
| 51196 | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen | <= 2,83 (95. Perzentil, Toleranzbereich) | <= 4,77 (95. Perzentil, Toleranzbereich) | Ja |