



QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2014	Referenzbereich 2013	Anpassung
52328 (NEU)	Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff	<= 8,61 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
52001	Prozedurassoziiertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff	<= 6,00 % (Toleranzbereich)	<= 6,0 % (Toleranzbereich)	Nein
52002	Infektion als Indikation zum Folgeeingriff	<= 3,78 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 4,3 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Nein
50041	Chirurgische Komplikationen	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	<= 5,2 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
52324 (NEU)	Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
50044	Sterblichkeit im Krankenhaus	Nicht definiert	Nicht definiert	Nein
51196	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<= 3,71 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 4,48 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Nein