

QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2015	Referenzbereich 2014	Anpassung
52328	Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff	<= 8,52 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 8,61 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
52001	Prozedurassoziiertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff	<= 6,00 % (Toleranzbereich)	<= 6,00 % (Toleranzbereich)	Nein
52002	Infektion als Indikation zum Folgeeingriff	<= 2,48 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 3,78 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
50041	Chirurgische Komplikationen	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	Nein
52324	Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	Nein
50044	Sterblichkeit im Krankenhaus	Nicht definiert	Nicht definiert	Nein
51196	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<= 4,77 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 3,71 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja