

QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2017	Referenzbereich 2016	Anpassung
52328	Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff	<= 10,07 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 8,58 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
52001	Prozedurassoziiertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff	<= 6,00 % (Toleranzbereich)	<= 6,00 % (Toleranzbereich)	Nein
52002	Infektion als Indikation zum Folgeeingriff	<= 2,38 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 2,52 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
50041	Chirurgische Komplikationen	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	Nein
52324	Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	Nein
51196	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<= 4,10 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 2,83 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja